

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN**

12. marts 2007

Besvarelse af spørgsmål 7 stillet af Udvalget for Færøske Forhold den 27. februar 2007.

Spørgsmål 7:

”Hvem har haft ansvaret for lufthavnsfaciliteterne i Færøerne de seneste 20 år, og hvilke forslag og krav om forbedringer af faciliteterne - herunder indflyvningsteknologiske forbedringer – har de ansvarlige myndigheder fremsat?”

Svar:

Transport- og Energiministeriet (Statens Luftfartsvæsen) har haft ansvaret for lufthavnsfaciliteterne i den nævnte periode, hvori der er afholdt udgifter til vedligeholdelse og forbedringer. Visse af de anlægsinvesteringer, der er foretaget i den anledning, fremgår af svaret på spørgsmål 5. Der er desuden fremsat krav om at etablere en vindmåler på Myggenæs til måling af den frie vind for at forbedre turbulensvarslingen. Denne vindmåler er nu ved at blive sat op på lufthavnen.

I slutningen af 1990'erne var der overvejelser om eventuelt at etablere et landingshjælpemiddel (Glide Path) til banen (baneretning 31), selv om det ikke er et myndighedskrav. I den forbindelse udarbejdede Statens Lufthavnsvesen i 1997 en rapport om udbygning af landingshjælpemidler og banesystem på Vágar Lufthavn. Overvejelserne blev opgivet, fordi etableringsomkostningerne var uforholdsmæssigt store i forhold til fordelene ved etablering heraf, der i øvrigt ikke vedrører de sikkerhedsmæssige forhold på lufthavnen, men alene en mindre forbedring af regulariteten.

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET**
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
oem@oem.dk
www.oem.dk